

台風 19 号による社会教育施設の被災状況

■中央公民館

約 70 センチの床上浸水。
外部設置の高圧受電設備、空調設備が使用不可。

■サンライズもとみや


約 120 センチの床上浸水。
外部設置の高圧受電設備、空調設備が使用不可。



▲図書室
一般図書 18,780 冊中、6,223 冊が浸水被害



▲こども図書室
児童図書 13,734 冊中、8,124 冊が浸水被害



▲正面玄関
水が引いた 10 月 14 日の朝の様子



▲駐車場 一面に泥が堆積



▲谷病院との間の道路。右がサンライズもとみや



▲大ホール観覧席
可動椅子 6 段目下まで浸水。



▲エントランスホールの様子

■歴史民俗資料館

事務室は約 110 センチの床上浸水。
展示ケースの土器、埴輪など約 100 点、
古文書約 2,000 点が浸水。



▲屋外のプレハブの様子
土器などの収納ケース約 500 ケースが浸水